

## Project Info



18 / 01 / 2012



Rollos pequeños de CC13 y CC8



240m2 CC8  
10 m2 CC13



Láminas transversales



Aysen, XV region  
Chile



Mendez Soluciones  
& Polytrade



La manta se usó para reparaciones críticas en el plazo en una piscifactoría, revisando un estanque de hormigón deteriorado y fisurado



Vista del estanque reacondicionado, relleno al día siguiente a la instalación




Estanque de hormigón deteriorado



Desenrollado de los rollos de CC8



Fijación de la Manta al soporte existente



Estanque revestido con juntas selladas



Llenado del embalse para hidratar la manta



Vista del estanque de la piscifactoría reparado

